



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

347042, Российская Федерация, Ростовская область г. Белая Калитва, ул. Калинина, 21,
т/факс 2-55-50, Email: ddt_kalitva@bk.ru

Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
согласно предписания № 64/1/51

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Общие организационные и распорядительные мероприятия			
1	Руководителем организации (учреждения) не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации	Ппр в РФ п.2, п.460, п.461, п.462	20.04.14	Разработана и утверждена инструкция № 10 от 25.03.2014
2	Распорядительным документом не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с персоналом учреждения	Ппр в РФ п.3	05.04.14	Приказ № 57/1 от 24.03.2014
3	Отсутствует специальный журнал произвольной формы, предназначенный для учета наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	Ппр в РФ п.478	15.04.14	Дата начала журнала 2008г.
4	Не произведена своевременная проверка имеющихся огнетушителей	Ппр в РФ п.478 НПБ 166-97 п.77 СП 9.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.7	01.05.14	Договор № 20 от 21.05.14г.
5	Отсутствуют паспорта на огнетушители	п.475	15.04.14	В наличии паспорта на огнетушители ОУ-3,5; ОП-4
6	Не произведено эксплуатационное испытание наружных лестниц запасных эвакуационных выходов (проводится не реже 1 раза в 5 лет), с составлением соответствующего протокола испытаний.	Ппр в РФ п.24	20.08.14	Договор № 25 от 02.07.14г. Протокол № 3 от 18.07.14г.
7	Отсутствует инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению эвакуации людей в случае возникновения пожара	Ппр в РФ п.12	20.04.14	Разработана и утверждена инструкция № 11 от 25.03.14г.
8	Практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, проводятся с нарушением	Ппр в РФ п.12	10.04.14	Практические тренировки проводятся 1 раз в

	Основное здание	Ппр в РФ		квартал
9	В месте расположения приемо - контрольного оборудования АПС) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта	Ппр в РФ п.64	30.03.14	Инструкция в наличии 21.03.14г.
10	Не полностью обеспечены пути эвакуации знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели «Выход» около дверных проемов эвакуационных выходов из помещения музея и из кабинета музыки, расположенных на втором этаже, а также выхода на первом этаже здания)	Ппр в РФ п.33	15.04.14	Обеспечены пути эвакуации знаками пожарной безопасности «Выход»
11	Огнетушители расположены с нарушением в актовом зале и кабинете иностранного языка	Ппр в РФ п.480	24.03.14	Огнетушители расположены согласно требованиям пожарной безопасности
12	Отсутствуют указатели направления движения на путях эвакуации	Ппр в РФ п.33	15.04.14	Установлены указатели направления движения на путях эвакуации
13	На путях эвакуации допускается применение отделочных материалов с неисследованными показателями пожарной опасности (горючести) – для покрытия пола (линолеума), для окраски стен (краска), для отделки потолка (подвесной потолок), для отделки стен (панели ПВХ в тамбурах главного выхода и выхода из спортивного класса).	Ппр в РФ п.33 ФЗ-123 приложения табл.28,табл.3 СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2 СНиП 21-01-97* п.6.25	20.08.14	Замена линолеума на противопожарный площадью 33,6 кв.м., Демонтированы панели ПВХ в тамбуре главного выхода и выхода из спортивного класса
14	Допускается хранение под лестничным маршем сгораемых материалов	Ппр в РФ п.23	10.04.14	Устранено хранение сгораемых материалов
15	Загромождение различными предметами запасного эвакуационного выхода из кабинета педагогов-организаторов	Ппр в РФ п.36 п.п 6 ФЗ-123 ст.89 п.1 СП 1.13130.09 ст.4.3 п.4.3.3	20.04.14	Согласно новому техническому паспорту БТИ выход из кабинета педагогов- организаторов отсутствует
16	Входные двери в помещения двух материальных кладовых, не являются противопожарными. Данные двери необходимо выполнить противопожарными 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI60	ФЗ-123 Ст.88 п.1,2,3 приложения табл.23,табл.24 СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14	20.08.14	Двери заменены на противопожарные Договор № 28 от 28.07.14г.
17	Электрический выключатель), предназначенный для отключения электроснабжения помещения материальной кладовой, находящейся на первом этаже ,расположен внутри данного помещения.	Ппр в РФ	01.05.14	Выключатель из кладовой вынесен за пределы помещения выполнено 25.04.14г.
18	Допускается эксплуатация электролампы, расположенной в кладовом помещении около лестничного марша, со снятым защитным колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	Ппр в РФ п.42 п.п в	01.04.14	В кладовой спортивного установлена электролампа с защитным колпаком 27.03.14г.
19	Помещения спортивного класса и материальной кладовой, расположенной около лестничного марша, не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)	ФЗ-123 Ст.54 СП5.13130.2009 прил.А п.А10 табл.А1-А4	20.08.14	Договор № 34 от 26.05.15г.

		НПБ 110-03 п.4,п.4 табл.3		
20	Помещение костюмерной, расположенное около спортивного зала, не отделено от остальной части здания противопожарными преградами (наличие стеклянной стены и сгораемой двери).	ФЗ-123 ст.88 п.1,2,3, приложения табл.23,табл.24 СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14	20.08.14	Помещение костюмерной переоборудовано в раздевалку 26.05.14г.
21	Две входные двери в помещение для хранения костюмов, расположенное около кабинета хореографии, не являются противопожарными. Данные двери необходимо выполнить противопожарными 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60	ФЗ-123 ст.88 п.1,2,3 Приложения табл.23,табл.24 СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14	20.08.14	Костюмерная переоборудована в раздевалку 10.05.14г.
22	Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах дверей лестничных клеток	ППБ 101-89 П.2.1.11	20.08.14	Установлены устройства для самозакрывания 01.08.14г.
23	Наличие глухих металлических решеток на окнах спортивного класса Сарай	ППБ 10-89 п.2.1.21, п.п в)	01.06.14	Окна заменены, решетки сняты
24	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)	ФЗ-123 Ст.54 СП5.13130.2009 прил.А п.А10 табл.А1-А4 НПБ 110-03 п.4,п.14 табл.3.	20.08.14	Финансирование заложено на 2015г. Договор № 34 от 26.05.15

Директор Дома
детского творчества



Т.А.Кравченко